

必选件										可选件																
序号	产品类型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	B	C	D	E	序号									
1	部件	动子	定子															1								
2		动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关															2						
3	嵌入部件	动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关	导轨	滑块															3				
4	标准模组	动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关	导轨	滑块	铝型材底座 铝移动座 铝上盖/钢带+特 氟龙保护膜															拖链	4		
5	洁净模组	动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关	导轨	滑块	铝型材底座 铝移动座 铝上盖/钢带+特 氟龙保护膜	无尘配线															无尘拖链	5	
6	超长模组 (4米以上)	动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关	导轨拼接	滑块	铝型材底座拼接 移动座 钢带+特氟龙保护 膜	配线															拖链	6	
7	大理石模组	动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关	导轨	滑块	大理石件	配线															拖链	7	
8	机台 (对位、十 字)	动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关	导轨	滑块	机械机构	配线	拖链															8	
9	双驱龙门大 理石 组合模组	动子	定子	增量磁尺/光尺+读头	光电开关	导轨	滑块	大理石件	配线	拖链	霍尔															9

绝对值磁尺/光尺+读头	雷尼绍激光干涉仪定位数据补偿表	驱动器	电机和反馈配线
-------------	-----------------	-----	---------